AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.

Věc: Zjištění technického stavu

Dne 16.7. 2025 bylo přistaveno vozidlo Volkswagen Sharan, VIN: WVWZZZ7NZDV007138 s nájezdem 172064 km ke zjištění stavu vozidla a diagnostiky z důvodu svítících kontrolek do autorizovaného servisu Auto Ševčík c.z. spol. s.r.o v Prachaticích.

Byla zjištěna závada chladiče zpětného vedení výfukových plynů (EGR) – vzpříčený. Pro odstranění závady ne nutné vyměnit chladič zpětného vedení výfukových plynů.

Dále byla zjištěna závada žhavící svíčky 2. válce. Pro odstranění závady je nutná výměna žhavící svíčky.

Dále byla zjištěna závada snímače polohy spojky. Spojkový pedál se po nekolikátém sešlápnutí nevrátí do původní polohy. Postup opravy je kontrola brzdové kapaliny, popřípadě provedení výměny brzdové kapaliny. Poté kontrola hlavního spojkového válce, popřípadě výměna těchto komponentů.

AUTO Ševčík c.z., spol. s r.o.
odštěpný závod Prachatice a Vimperk
Rožmberská 1219, Prachatice
Tel.: PT 388 314 217, VIM 388 411 836
IČO 48207322 DIČ:CZ48207322

Ing. Tomáš Janoušek
Servisní poradce