ONLINE PŘEHLED VOZU

Vzdálená kontrola vozu

webová verze

DATUM VYSTAVENÍ: 1.7.2025

Základní informace o vozidle

Vozidlo Volkswagen Sharan	**Typ karoserie** combi	**Výkon (kW)** 130
Převodovka Manuální	**Palivo** diesel	**Barva vozu** silver
Pohon front	**VIN** WVWZZZ7NZDV007138	**Najeto (km)** 171 652
Rok výroby 2013	**STK** -	**Cena vozu** 259 000 Kč

Výsledek kontroly

CELKEM PROVEDENÝCH KONTROL:

186

184 - V POŘÁDKU

2 - NALEZENÝCH ZÁVAD



VZDÁLENÁ KONTROLA VOZU

Dokumenty, historie a výbava 0/27

Technický průkaz
0

Odpočet DPH
0

Vozidlo v záruce
0

Servisní knížka
1

Země původu vozidla
DE

Počet klíčků k vozidlu
2

Rezervní kolo / opravná sada
1

Návod k obsluze
1

Počet majitelů

1

Lak vozu 0/21

Oděrky na laku
✓

Odlupování laku
✓

Jiný odstín na částech vozu
✓

Smůla
✓

Fleky od holubů
✓

Fleky od nosičů
✓

Fleky majáků
✓

Tloušťka laku 0/42

Hodnocení stavu laku
4

Přední kapota (µm)
175

Přední blatník spolujezdec (µm)
175

Přední dveře spolujezdec (µm)
175

Sloupek spolujezdec (µm)
175

Zadní dveře spolujezdec (µm)
175

Zadní blatník spolujezdec (µm)
175

Dveře zavazadlového prostoru (µm)
175

Zadní blatník řidič (µm)
175

Zadní dveře řidič (µm)
175

Sloupek řidič (µm)
175

Přední dveře řidič (µm)
175

Přední blatník řidič (µm)
175

Střecha (µm)
175

Karoserie 0/45

Slícování přední kapota ✓

Slícování přední část karoserie spolujezdec ✓

Slícování přední dveře spolujezdec ✓

Slícování zadní dveře spolujezdec ✓

Slícování zadní část karoserie spolujezdec ✓

Slícování dveře zavazadlový prostor ✓

Slícování zadní část karoserie řidič ✓

Slícování zadní dveře řidič ✓

Slícování přední dveře řidič ✓

Slícování přední část karoserie řidič ✓

Slícování střecha ✓

Promáčkliny ✓

Dveře dovírání ✓

Praskliny ✓

Koroze ✓

Světlomety 3/24

Vlhkost přední světlomety ✓

Čirost přední světlomety ✓

Poškození přední světlomety ✓

Funkčnost přední světlomety ✓

Vlhkost zadní světlomety ✓

Čirost zadní světlomety ✓

Poškození zadní světlomety ⚠
Pz drobná prasklina



Funkčnost zadní světlomety ✓

✓

Skla 0/21

Střešní okno funkčnost ✓

✓

Střešní okno poškození ✓

✓

Škrábance ✓

✓

Praskliny ✓

✓

Gumičky stěrače přední ✓

✓

Gumičky stěrače zadní ✓

✓

Škrábance / Praskliny na zrcátkách ✓

✓

Interiér a komfortní prvky 3/138

Skvrny na sedadlech ✓

✓

Skvrny na stropnici ✓

✓

Skvrny na kobercích ✓

✓

Odér ✓

✓

Stav volant ⓘ

3

Stav ruční brzda ⓘ

3

Stav řadící páka ⓘ

3

Stav plastů a pogumovaných částí ⓘ

3

Potrhané potahy sedadel ✓

✓

Odřeniny na plastech ✓

✓

Odřená kůže sedadel ✓

✓

Topení funkčnost ✓

Topení výkon ✓

Topení odér ✓

Klimatizace funkčnost ✓

Klimatizace výkon ⚠
Doporučuji doplnění chladiva je funkční ale pomalejší náběh chlazení

Klimatizace odér ✓

Kontrola bezpečnostních pásů ✓

Kontrola funkčnosti polohování sedaček ✓

Kontrola funkčnosti nastavování zrcátek a el. okének ✓

Kontrola rádia a audia funkčnost ✓

Kontrola rádia a audia poškození ✓

Mřížky ventilace funkce ✓

Mřížky ventilace poškození ✓

Kontrola oken stahování ✓

Kontrola oken těsnost ✓

Kontrola zamykání centrální ✓

Kontrola zamykání bezklíčové ✓

Kontrola zamykání dálkové ✓

Kufr zamykání ✓

Kufr elektrické ovládání ✓

Kufr otvírání ✓

Kontrola klaksonu ✓

Stěrače přední funkčnost ✓

Stěrače zadní funkčnost ✓

Stěrače ramínka

Stěrače hluk

Špatné gumičky stěrače (přední)

Špatné gumičky stěrače (zadní)

Ostřikovače přední funkčnost

Ostřikovače zadní funkčnost

Sedadla vyhřívání

Sedadla ventilace

Sedadla vrzání

Sedadla vůle

Otevírání přihrádky

Pneu 0/33

Pneu typ
Zimní

Pneu pohledová kontrola přední

Pneu pohledová kontrola zadní

Pneu přední spolujezdec defekt

Pneu zadní spolujezdec defekt

Pneu přední řidič defekt

Pneu zadní řidič defekt

Pneu přední spolujezdec hloubka dezénu
6

Pneu zadní spolujezdec hloubka dezénu
6

Pneu přední řidič hloubka dezénu
5

Pneu zadní řidič hloubka dezénu
5

Kola a brzdy 0/21

Stavu kol a disků
3

Poškození kol a disků
✓

Stav a tloušťka brzdových kotoučů přední
✓

Stav a tloušťka brzdových kotoučů zadní
✓

Brzdové destičky stav a zůstatek v % přední
10

Brzdové destičky stav a zůstatek v % zadní
10

Vizuální kontrola úniku brzdových kapalin
✓

Podvozek 0/48

Hodnocení stavu koroze
4

Poškození karoserie
✓

Podezření na dopravní nehodu
✓

Vizuální kontrola výfuku
✓

Úniky kapalin
✓

Kontrola krytu motoru
✓

Hlučnost ložisek
✓

Vůle v ložiscích, problémy s rotací
✓

Kontrola vůle na částech podvozku
✓

Vizuální kontrola podvozku a pryžových uložení
✓

Kontrola sazí výfuku
✓

Vizuální kontrola tlumičů (přední)
✓

Vizuální kontrola tlumičů (zadní)
✓

Vizuální kontrola pružin (přední)
✓

Vizuální kontrola pružin (zadní)
✓

Zkouška vůle v řízení
✓

Motor a Převodovka 0/51

Stav hladiny oleje
4

Stav hladiny chladící kapaliny
4

Stav hladiny brzdové kapaliny
4

Kontrola úniků kapalin

Kontrola izolace kapoty

Kontrola stavu klínového řemenu

Vizuální kontrola hadic

Vizuální kontrola kabeláže

Stav usazenin pod víčkem oleje
4

Vizuální kontrola baterie a kontaktů

Startování

Kouřivost

Chod motoru ohřívání

Chod motoru přehřívání

Chod motoru kontrolka ohřevu

Volnoběžné otáčky

Kontrola zvuku motoru

Testovací jízda 0/72

Chování spojky funkce

Chování spojky prokluzování

Chování spojky vibrace

Chování spojky hluk

Chování převodovky

Chování motoru v nízkých otáčkách	✓
Chování motoru ve vysokých otáčkách	✓
Zvuk turba	✓
Podvozek Hluk	✓
Podvozek chování	✓
Držení přímého směru jízdy při jízdě	✓
Držení přímého směru jízdy při akceleraci	✓
Držení přímého směru jízdy při brždění	✓
Budíky funkčnost otáčkoměru	✓
Budíky funkčnost tachometru	✓
Budíky funkčnost displeje	✓
Brzdy hluk	✓
Brzdy vibrace	✓
Brzdy účinnost	✓
Brzdy přibrždďování	✓
Ruční brzda funkce	✓
Tempomat	✓
Parkovací asistenti funkčnost	✓
Parkovací senzory	✓
Diagnostika	**0/15**
Kontrola místa kolem připojení	✓
Kontrola zástrčky	✓
Navázání spojení s řídící jednotkou	✓
Stav komunikace	✓

Chyba